

**Art. 1929**

Guida nastro senza guida centrale per  
macchina a due aghi a colonna  
Adler 268-468-768-868-888


**Art. 1929/03**

Guida nastro con guida centrale per  
macchina a due aghi a colonna  
Adler 268-468-768-868-888


**Art. 1929/02**

Preguida inferiore per guida nastri


**Art. 1929/04**

Guida nastro senza guida centrale  
per macchina a due aghi a colonna Juki

**Art. 1929/01**


Guida nastro con guida centrale  
per macchina a due aghi a colonna Juki

**Art. 1929/02**

Preguida inferiore per guida nastri

**Art. 1929/05**


Guida nastro senza guida centrale  
per macchina a due aghi a colonna Adler  
con occhiello guida tubino



Art. 1929/06

Guida lampo per macchina a colonna

SA.PE




Art. 1929/07

Guida nastro per macchina a due aghi a colonna  
Adler 268-468-768-868-888 con guida che  
accompagna il nastro fino sopra la placca ago



SA.PE



Art. 1929/08

Guida nastro per macchina a due aghi a colonna Adler 268-468-768-868-888 con guida che  
accompagna il nastro fino sopra la placca ago.  
Guida più lunga (tot. 10 mm) e con apertura superiore.



SA.PE

## Piedini a bilancino

Piedini a bilancino per macchina a due aghi Adler 767-768 e Pfaff

- Serie : AP      senza guida  
 Serie : APG     con guida  
 Serie : API2    con spaziatura interna di 2 mm per inserimento pistone ad aria (Art.130)

Misure disponibili : 6 , 8 , 10 , 12 mm




Piedini a bilancino per macchina a due aghi SeiKo e Juki

- Serie : SJ        senza guida  
 Serie : SJG     con guida  
 Serie : SJI2    con spaziatura interna di 2 mm per inserimento pistone ad aria (Art.130)

Misure disponibili : 6 , 8 , 10 , 12 mm

Maggiori dettagli a Pag.3 in Appendice "Piedini di nostra produzione"



Art. 130

Guida finale per pistone ad aria



Art. 1930

Porta rocchetti universale con base calamitata per fermare aghi o oggetti vari (4 perni)



Art. 1930/01

Porta rocchetti universale senza base calamitata (4 perni)

Art. 1930/02

Porta rocchetti universale senza base calamitata (3 perni)



Art. 1931

Sostegno per base art. 1113/01 per macchina a colonna due aghi

